


# 臨時点検の結果

■点検の結果、東側45m付近の斜材の1箇所、破断箇所を確認した。

○:破断箇所 GL+45m(O.P.+55m) 付近の斜材接合部



東側(GL+45m付近)

TEPCO